

FIXOCAL

FT01.14

DESCRIÇÃO: Ligante transparente, à base de emulsões aquosas.

UTILIZAÇÃO: Em caiações tradicionais, para misturar à água de caiação (cal líquida, hidróxido de cálcio, cal “apagada”, etc.), para melhorar a sua adesão às paredes, bem como para reduzir a sua desagregação. Também pode ser aplicado sobre superfícies já caiadas.

PROPRIEDADES: Bom poder ligante
Fácil de usar

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento	Mate / Liso
- Cor	Leitoso, incolor e transparente
- Proporção de Mistura	A cal deverá estar totalmente “apagada”, devendo ter reagido com a água durante alguns dias, com agitação, de modo a libertar o gás. Deverá ser bem filtrada para que não existam quaisquer grumos. Adicionar cerca de 10% em volume de FIXOCAL (ref. 01.14) à água de caiação. Pode-se adicionar até um máximo de 20% em volume; melhora a adesão e a coesão, mas reduz-se a permeabilidade ao vapor de água.
- Rendimento Prático	8 - 12 m ² /l por demão, (dependendo do tipo, rugosidade, absorção do suporte e condições de aplicação)
- Aplicação	1 - 2 demãos Pincel de caiar, rolo, trincha. Mexer bem o produto antes de o aplicar.
- Secagem	Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%): Superficial: 1 - 2 horas Repintura: 4 – 6 horas
- Diluição	Com água.
- Limpeza de Acessórios	Com água, logo após a aplicação.
- COV	Valor limite da UE para este produto (cat A/h): 30 g/l COV. Este produto contém no máximo 2 g/l COV (a).
- Ponto Inflamação	Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém	Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: As superfícies devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de gorduras ou óleos, poeiras ou partículas mal aderentes, fungos, algas, musgos ou outros contaminantes. Escovar bem, com escova de arame, para retirar partículas mal aderentes.

SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE CAIADAS | Remover totalmente revestimentos antigos mal aderentes com escova e/ou lixagem, ou água sob pressão.

SUPERFÍCIES CONTAMINADAS COM FUNGOS | No interior, escovar de modo a remover o pó. Lavar com hipoclorito de sódio. Aplicar

DESINFETANTE DE PAREDES (ref. 16.23) e deixar secar. No exterior, lavar com água sob pressão, se possível com hipoclorito de sódio. Aplicar DESINFETANTE DE PAREDES (ref. 16.23) e deixar secar.

PRECAUÇÕES:

Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.